

**Załącznik nr 2**  
**do umowy dzierżawy**  
**- Wykaz wyposażenia pomieszczeń,**  
**stan i standard wykończenia**

**WYKAZ WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ DZIERŻAWY:**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa, określenie wyposażenia</b>                                   | <b>Ilość</b> | <b>Nr inwentarzowy</b> | <b>Pomieszczenie</b>      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| 1          | Zestaw mebli (3 szafki st.blat nadstawka nad blat szafa Pobieralnia I) | 1            | 00000370/809           | Pobieralnia I             |
| 2          | Przewijak dla niemowląt ścienny pionowy składany                       | 1            | 00000381/809           | Pobieralnia I             |
| 3          | Fotel do pobierania krwi MED FK02                                      | 1            | 03781/W/809            | Pobieralnia I             |
| 4          | Fotel do pobierania krwi MED FK02                                      | 1            | 03783/W/809            | Pobieralnia I             |
| 5          | Fotel zabiegowy do poboru krwi                                         | 1            | 02325/W/809            | Pobieralnia II            |
| 6          | Zestaw mebli (biurko kontener Pobieralnia II)                          | 1            | 00000369/809           | Pobieralnia II            |
| 7          | Mieszadło hematologiczne                                               | 1            | 02478/w/809            | Pobieralnia II            |
| 8          | Analyzer VISION pro-B                                                  | 1            | 00000570/801           | Hematologia               |
| 9          | Zestaw mebli (5 szafek st 2 blaty Hematologia)                         | 1            | 00000371/809           | Hematologia               |
| 10         | Taboret CROMO LUX szary                                                | 1            | 00000609/809           | Hematologia               |
| 11         | Taboret CROMO LUX szary                                                | 1            | 00000610/809           | Hematologia               |
| 12         | Obiektyw A-Plan 40z/065 Pol W0.8 (WD=43mm)                             | 1            | 03370/w/809            | Hematologia               |
| 13         | Mikroskop biologiczny Olympus CX33                                     | 1            | 00000502/801           | Hematologia               |
| 14         | Klimatyzator ANDE AND-24/FA+                                           | 1            | 00000558/652           | Hematologia               |
| 15         | Zestaw mebli kuchennych Junona 240                                     | 1            | 00000711/809           | Pomieszczenie Gospodarcze |
| 16         | Szafa Flex zestaw 15                                                   | 1            | 00000712/809           | Pomieszczenie Gospodarcze |
| 17         | Stół Ramen midi                                                        | 1            | 05001/W/809            | Pomieszczenie Gospodarcze |
| 18         | Waga AXIS AD 510 laboratoryjna                                         | 1            | 02287/W/809            | Zmywalnia 138 C           |
| 19         | Lodówka SMIT&BROWN SFTF-231-WE5                                        | 1            | 00000782/809           | Zmywalnia 138 C           |
| 20         | Lodówka ADN203/1 WHIRLPOOL                                             | 1            | 03366/w/809            | Zmywalnia 138 C           |
| 21         | Demineralizator HLP Smart                                              | 1            | 00000709/809           | Zmywalnia 138 C           |
| 22         | Chłodziarka ze szklanymi drzwiami                                      | 1            | 03733/W/809            | Zmywalnia 138 C           |
| 23         | Chłodziarka ze szklanymi drzwiami                                      | 1            | 03734/W/809            | Zmywalnia 138 C           |
| 24         | Klimatyzacja Fuji Electric                                             | 1            | 00000308/652           | Biochemia 138 B           |
| 25         | Wirówka laboratoryjna MPW- 351e z wyposażeniem                         | 1            | 00000318/802/U G       | Biochemia 138 B           |
| 26         | Wirówka z wyposażeniem MPW-351e                                        | 1            | 00000249/801           | Biochemia 138 B           |
| 27         | Wytrząsarka laboratoryjna                                              | 1            | 02630/w/809            | Biochemia 138 B           |
| 28         | Klimatyzator Fuji Electric RSA-09LGC                                   | 1            | 03422/w/809            | Analityka 138 A           |
| 29         | Mikroskop                                                              | 1            | 01528/W/810            | Analityka 138 A           |

|    |                                                 |   |              |                            |
|----|-------------------------------------------------|---|--------------|----------------------------|
| 30 | Mikroskop                                       | 1 | 00091/w/809  | Analityka 138 A            |
| 31 | Mikroskop laboratoryjny                         | 1 | 01534/W/810  | Analityka 138 A            |
| 32 | Wirówka laboratoryjna MPW-351e z wyposażeniem   | 1 | 00000181/801 | Analityka 138 A            |
| 33 | Wirówka stołowa MPW-350E z akcesoriami          | 1 | 00000068/801 | Analityka 138 A            |
| 34 | Dozownik bezdotykowy do dezynfekcji D/BHP/1-1-1 | 1 | 03803/W/809  | Korytarz przy Laboratorium |
| 35 | Szafka na drukarkę                              | 1 | 02619/w/809  | Rejestracja                |
| 36 | Stół laboratoryjny 1205-610                     | 1 | 01395/W/810  | Magazyn                    |
| 37 | Klimatyzacja Fuji Electric                      | 1 | 00000303/652 | Magazyn                    |

### **WYKAZ ŚRODKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH EWIDENCJI – SPIS Z NATURY:**

| LP. | NAZWA, OKREŚLENIE WYPOSAŻENIA            | ILOŚĆ | POMIESZCZENIE                |
|-----|------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 1   | Regały magazynowe                        | 2     | Magazyn                      |
| 2   | Lodówka BEKO                             | 1     | Magazyn                      |
| 3   | Taboret                                  | 1     | Magazyn                      |
| 4   | Podajnik ręczników papierowych           | 1     | Magazyn                      |
| 5   | Podajnik mydła w płynie                  | 1     | Magazyn                      |
| 6   | Podajnik ręczników papierowych           | 1     | biochemia 138b               |
| 7   | Podajnik mydła w płynie Merida           | 1     | biochemia 138b               |
| 8   | Podajnik płynu do dezynfekcji rąk Merida | 1     | biochemia 138b               |
| 9   | Kontenerek do biurka                     | 2     | biochemia 138b               |
| 10  | Stół roboczy z szafką                    | 1     | biochemia 138b               |
| 11  | Biurko                                   | 1     | biochemia 138b               |
| 12  | Krzesło obrotowe do biurka               | 2     | biochemia 138b               |
| 13  | Regał ze szklanymi półkami               | 1     | biochemia 138b               |
| 14  | Stół roboczy z nadstawką                 | 2     | biochemia 138b               |
| 15  | Biurko szare                             | 1     | biochemia 138b               |
| 16  | Taboret                                  | 2     | biochemia 138b               |
| 17  | Komoda z szufladami biała                | 1     | biochemia 138b               |
| 18  | Krzesło obrotowe do biurka               | 1     | zmywalnia 138c               |
| 19  | Stół roboczy metalowy                    | 2     | zmywalnia 138c               |
| 20  | Biurko białe                             | 1     | zmywalnia 138c               |
| 21  | Komoda z szufladami biała                | 1     | zmywalnia 138c               |
| 22  | Zlewozmywak z szafką                     | 1     | zmywalnia 138c               |
| 23  | Regał/ słupek                            | 1     | zmywalnia 138c               |
| 24  | Szafka/kontenerek brąz                   | 1     | zmywalnia 138c               |
| 25  | Biurko czarne                            | 1     | zmywalnia 138c               |
| 26  | Wózek na odpady                          | 1     | zmywalnia 138c               |
| 27  | Podajnik ręczników papierowych           | 1     | zmywalnia 138c               |
| 28  | Podajnik mydła w płynie                  | 1     | zmywalnia 138c               |
| 29  | Podajnik mydła w pianie Merida           | 1     | pomieszczenie gospodarcze    |
| 30  | Podajnik ręczników papierowych Merida    | 1     | pomieszczenie gospodarcze    |
| 31  | Krzesło tapicerowane szare               | 7     | pomieszczenie gospodarcze    |
| 32  | Krzesło tapicerowane szare               | 3     | pomieszczenie kierownika 138 |
| 33  | Biurko białe                             | 1     | pomieszczenie kierownika 138 |
| 34  | Ława brązowa                             | 1     | pomieszczenie kierownika 138 |
| 35  | Szafa biała                              | 1     | pomieszczenie kierownika 138 |
| 36  | Komoda biała                             | 1     | pomieszczenie kierownika 138 |
| 37  | Biurko pod komputer                      | 1     | pomieszczenie kierownika 138 |
| 38  | Taboret 5- kółek szary                   | 1     | pomieszczenie kierownika 138 |

|    |                                                      |   |                                   |
|----|------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 39 | Blat biały                                           | 3 | analityka 138a                    |
| 40 | Szafka biała                                         | 5 | analityka 138a                    |
| 41 | Kontenerek szary                                     | 1 | analityka 138a                    |
| 42 | Taboret                                              | 3 | analityka 138a                    |
| 43 | Umywarka z szafką                                    | 1 | analityka 138a                    |
| 44 | Podajnik ręczników papierowych                       | 1 | analityka 138a                    |
| 45 | Podajnik mydła w płynie                              | 1 | analityka 138a                    |
| 46 | Podajnik płynu do dezynfekcji rąk                    | 1 | analityka 138a                    |
| 47 | Lampa bakteriobójcza                                 | 1 | analityka 138a                    |
| 48 | Stół roboczy                                         | 1 | analityka 138a                    |
| 49 | Taboret                                              | 1 | Hematologia                       |
| 50 | Lampa bakteriobójcza/ściana                          | 1 | Hematologia                       |
| 51 | Podajnik ręczników papierowych                       | 1 | pobieralnia I                     |
| 52 | Podajnik mydła w płynie                              | 1 | pobieralnia I                     |
| 53 | Podajnik płynu do dezynfekcji rąk                    | 1 | pobieralnia I                     |
| 54 | Kozetka biała                                        | 1 | pobieralnia I                     |
| 55 | Lampa bakteriobójcza/ściana                          | 1 | pobieralnia I                     |
| 56 | Mieszadło hematologiczne                             | 1 | pobieralnia I                     |
| 57 | Taboret                                              | 1 | pobieralnia II                    |
| 58 | Lampa bakteriobójcza/ściana                          | 1 | pobieralnia II                    |
| 59 | Zestaw mebli recepcja z nadstawkami i 3 kontenerkami | 1 | Rejestracja                       |
| 60 | Fotel biurowy                                        | 2 | Rejestracja                       |
| 61 | Szafka metalowa z szufladami                         | 1 | Rejestracja                       |
| 62 | Biurko brązowe                                       | 1 | pobieralnia III ( medycyna pracy) |
| 63 | Kontenerek brązowy                                   | 1 | pobieralnia III ( medycyna pracy) |

### **STAN I STANDARD WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ:**

| Pomieszczenie                                       | Element                | Stan                                                                                                                      | Uwagi                                                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Magazyn<br/>(1)</b><br>pow. 16,40 m <sup>2</sup> | Podłoga                | Płytki ceramiczne.                                                                                                        | Bez widocznych uszkodzeń, dobrze utrzymane.                         |
|                                                     | Ściany                 | Gładź gipsowa.<br>Lamperia wys. 2,0 m<br>płytki ceramiczne.                                                               | Bez pęknięć, malowane na biało.<br>Płytki ściennie w dobrym stanie. |
|                                                     | Okna                   | PCV z podwójnymi szybami                                                                                                  | Bez przecieków z dobrze działającymi zamkami.                       |
|                                                     | Drzwi                  | Drewniane 80.                                                                                                             | W dobrym stanie, dobrze działający zamek.                           |
|                                                     | Instalacje elektryczne | Oświetlenie – oprawy świetlówkowe 2 szt.<br>Wyłączniki – 1 szt.<br>Gniazda elektr. – 2 szt.<br>Gniazda informat. – 1 szt. | Oprawy świetlówkowe, gniazdka i wyłączniki bez widocznych usterek.  |
|                                                     | Instalacja wod.-kan.   | Umywarka ceramiczna + bateria ścienna.                                                                                    | Bez widocznych uszkodzeń.                                           |
|                                                     | Ogrzewanie             | Centralne ogrzewanie.                                                                                                     | Grzejnik żeliwny, bez awarii.                                       |
| <b>Biochemia<br/>(2)</b>                            | Podłoga                | Płytki ceramiczne.                                                                                                        | Bez widocznych uszkodzeń, dobrze utrzymane.                         |

|                                                   |                        |                                                                                                                                                |                                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| pow. 33,61 m <sup>2</sup>                         | Ściany                 | Gładź gipsowa.<br>Lamperia wys. 2,0 m<br>płytki ceramiczne.                                                                                    | Bez pęknięć, malowane na białe.<br>Płytki ściennie w dobrym stanie. |
|                                                   | Okna                   | PCV z podwójnymi szybami                                                                                                                       | Bez przecieków z dobrze działającymi zamkami.                       |
|                                                   | Drzwi                  | Drewniane 80.                                                                                                                                  | W dobrym stanie, dobrze działające zamki.                           |
|                                                   | Instalacje elektryczne | Oświetlenie – oprawy świetłówkowe 6 szt.<br>+ 1 kinkiet.<br>Wyłączniki – 3 szt.<br>Gniazda elektr. – 8 szt.<br>Gniazda informat. – 3 szt.      | Oprawy świetłówkowe, gniazdka i wyłączniki bez widocznych usterek.  |
|                                                   | Instalacja wod.-kan.   | Umywalka ceramiczna + bateria ścienna.                                                                                                         | Bez widocznych uszkodzeń.                                           |
|                                                   | Ogrzewanie             | Centralne ogrzewanie.                                                                                                                          | Grzejniki płytowe, bez awarii.                                      |
| <b>Zmywalnia (3)</b><br>pow. 16,26 m <sup>2</sup> | Podłoga                | Płytki ceramiczne.                                                                                                                             | Bez widocznych uszkodzeń, dobrze utrzymane.                         |
|                                                   | Ściany                 | Gładź gipsowa.<br>Lamperia wys. 2,0 m<br>płytki ceramiczne.                                                                                    | Bez pęknięć, malowane na białe.<br>Płytki ściennie w dobrym stanie. |
|                                                   | Okna                   | PCV z podwójnymi szybami                                                                                                                       | Bez przecieków z dobrze działającymi zamkami.                       |
|                                                   | Drzwi                  | Drewniane 80.                                                                                                                                  | W dobrym stanie, dobrze działający zamek.                           |
|                                                   | Instalacje elektryczne | Oświetlenie – oprawy świetłówkowe 3 szt.<br>Wyłączniki – 2 szt.<br>Gniazda elektr. – 4 szt.<br>Gniazda informat. – 3 szt.                      | Oprawy świetłówkowe, gniazdka i wyłączniki bez widocznych usterek.  |
|                                                   | Instalacja wod.-kan.   | Zlew 2 kom. + bateria ścienna.<br>Bateria ścienna – zasilanie zmiękczacza wody.                                                                | Bez widocznych uszkodzeń.                                           |
| <b>Analityka (4)</b><br>pow. 16,35 m <sup>2</sup> | Ogrzewanie             | Centralne ogrzewanie.                                                                                                                          | Grzejnik płytowy, bez awarii.                                       |
|                                                   | Podłoga                | Płytki ceramiczne.                                                                                                                             | Bez widocznych uszkodzeń, dobrze utrzymane.                         |
|                                                   | Ściany                 | Gładź gipsowa.<br>Lamperia wys. 2,0 m<br>płytki ceramiczne.                                                                                    | Bez pęknięć, malowane na białe.<br>Płytki ściennie w dobrym stanie. |
|                                                   | Okna                   | PCV z podwójnymi szybami                                                                                                                       | Bez przecieków z dobrze działającymi zamkami.                       |
|                                                   | Drzwi                  | Drewniane 80.                                                                                                                                  | W dobrym stanie, dobrze działający zamek.                           |
|                                                   | Instalacje elektryczne | Oświetlenie – oprawy świetłówkowe 2 szt.<br>kinkiety – 2 szt.<br>Wyłączniki – 2 szt.<br>Gniazda elektr. – 8 szt.<br>Gniazda informat. – 3 szt. | Oprawy świetłówkowe, gniazdka i wyłączniki bez widocznych usterek.  |

|                                                              |                        |                                                                                                                           |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Instalacja wod.-kan.   | Zlew 2 kom. + bateria ścienna.                                                                                            | Bez widocznych uszkodzeń.                                          |
|                                                              | Ogrzewanie             | Centralne ogrzewanie                                                                                                      | Grzejnik płytowy, bez awarii.                                      |
| <b>Pokój kierownika (5)</b><br>pow. 12,03 m <sup>2</sup>     | Podłoga                | Wykładzina PCV.                                                                                                           | Bez widocznych uszkodzeń, dobrze utrzymana.                        |
|                                                              | Ściany                 | Gładź gipsowa.                                                                                                            | Bez pęknięć, malowane na kolor.                                    |
|                                                              | Okna                   | PCV z podwójnymi szybami.                                                                                                 | Bez przecieków z dobrze działającymi zamkami.                      |
|                                                              | Drzwi                  | Drewniane 80 - 1 szt.                                                                                                     | W dobrym stanie, dobrze działający zamek.                          |
|                                                              | Instalacje elektryczne | Oświetlenie – oprawy świetłówkowe 2 szt.<br>Wyłączniki – 1 szt.<br>Gniazda elektr. – 2 szt.<br>Gniazda informat. – 1 szt. | Oprawy świetłówkowe, gniazdka i wyłączniki bez widocznych usterek. |
|                                                              | Instalacja wod.-kan.   | Brak                                                                                                                      | -                                                                  |
| <b>Rejestracja pacjentów (6)</b><br>pow. 9,26 m <sup>2</sup> | Ogrzewanie             | Centralne ogrzewanie                                                                                                      | Grzejnik żeliwny, bez awarii.                                      |
|                                                              | Podłoga                | Płytki ceramiczne.                                                                                                        | Bez widocznych uszkodzeń, dobrze utrzymane.                        |
|                                                              | Ściany                 | Gładź gipsowa.                                                                                                            | Bez pęknięć, malowane na białe.                                    |
|                                                              | Okna                   | PCV z podwójnymi szybami.                                                                                                 | Bez przecieków z dobrze działającymi zamkami.                      |
|                                                              | Drzwi                  | brak                                                                                                                      | Wejście z korytarza – bramka.                                      |
|                                                              | Instalacje elektryczne | Oświetlenie – oprawy świetłówkowe 2 szt.<br>Wyłączniki – 3 szt.<br>Gniazda elektr. – 2 szt.<br>Gniazda informat. – 2 szt. | Oprawy, gniazdka i wyłączniki bez widocznych usterek.              |
| <b>Pokój socjalny (7)</b><br>pow. 10,73 m <sup>2</sup>       | Instalacja wod.- kan.  | brak                                                                                                                      | -                                                                  |
|                                                              | Ogrzewanie             | Centralne ogrzewanie.                                                                                                     | Grzejnik żeliwny, bez awarii.                                      |
|                                                              | Podłoga                | Wykładzina PCV.                                                                                                           | Bez widocznych uszkodzeń, dobrze utrzymana.                        |
|                                                              | Ściany                 | Gładź gipsowa.                                                                                                            | Bez pęknięć, malowane na białe.                                    |
|                                                              | Okna                   | PCV z podwójnymi szybami.                                                                                                 | Bez przecieków z dobrze działającymi zamkami.                      |
|                                                              | Drzwi                  | Drewniane 80.                                                                                                             | W dobrym stanie, dobrze działający zamek.                          |
|                                                              | Instalacje elektryczne | Oświetlenie – oprawy świetłówkowe 2 szt.<br>Wyłączniki – 1 szt.<br>Gniazda elektr. – 2 szt.                               | Oprawy świetłówkowe, gniazdka i wyłączniki bez widocznych usterek. |
| <b>Punkt pobrań (8)</b><br>pow. 16,64 m <sup>2</sup>         | Instalacja wod.-kan.   | Zlew 1 kom. + bateria ścienna.                                                                                            | Bez widocznych uszkodzeń.                                          |
|                                                              | Ogrzewanie             | Centralne ogrzewanie.                                                                                                     | Grzejnik żeliwny, bez awarii.                                      |
|                                                              | Podłoga                | Płytki ceramiczne.                                                                                                        | Bez widocznych uszkodzeń, dobrze utrzymane.                        |
|                                                              | Ściany                 | Gładź gipsowa.                                                                                                            | Bez pęknięć, malowane na kolor.                                    |

|                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                            | Lamperia wys. 1.65 m<br>płytki ceramiczne.                                                                                | Płytki ściennie w dobrym stanie.                                    |
|                                                     | Okna                                                                                                                                                                       | PCV z podwójnymi szybami.                                                                                                 | Bez przecieków z dobrze działającymi zamkami.                       |
|                                                     | Drzwi                                                                                                                                                                      | Drewniane 80 – 2 szt.                                                                                                     | W dobrym stanie, dobrze działające zamki.                           |
|                                                     | Instalacje elektryczne                                                                                                                                                     | Oświetlenie – oprawy świetłówkowe 3 szt.<br>Wyłączniki – 2 szt.<br>Gniazda elektr. – 3 szt.<br>Gniazda informat. – 2 szt. | Oprawy świetłówkowe, gniazdka i wyłączniki bez widocznych usterek.  |
|                                                     | Instalacja wod.– kan.                                                                                                                                                      | Umywalka ceramiczna + bateria umywalkowa ścienna.                                                                         | Bez widocznych uszkodzeń.                                           |
|                                                     | Ogrzewanie                                                                                                                                                                 | Centralne ogrzewanie.                                                                                                     | Grzejnik płytowy, bez awarii.                                       |
| <b>Hematologia (9)</b><br>pow. 10,69 m <sup>2</sup> | Podłoga                                                                                                                                                                    | Płytki ceramiczne                                                                                                         | Bez widocznych uszkodzeń, dobrze utrzymane.                         |
|                                                     | Ściany                                                                                                                                                                     | Gładź gipsowa.<br>Lamperia wys. 1.65 m<br>płytki ceramiczne.                                                              | Bez pęknięć, malowane na kolor.<br>Płytki ściennie w dobrym stanie. |
|                                                     | Okna                                                                                                                                                                       | PCV z podwójnymi szybami                                                                                                  | Bez przecieków z dobrze działającymi zamkami.                       |
|                                                     | Drzwi                                                                                                                                                                      | Brak                                                                                                                      | Przeście z punktu pobrań.                                           |
|                                                     | Instalacje elektryczne                                                                                                                                                     | Oświetlenie – oprawy świetłówkowe 2 szt.<br>Wyłączniki – 1 szt.<br>Gniazda elektr. – 5 szt.<br>Gniazda informat. – 1 szt. | Oprawy świetłówkowe, gniazdka i wyłączniki bez widocznych usterek.  |
|                                                     | Instalacja wod.–kan.                                                                                                                                                       | brak                                                                                                                      | -                                                                   |
| <b>Korytarz (11)</b><br>pow. 42,44 m <sup>2</sup>   | Ogrzewanie                                                                                                                                                                 | Centralne ogrzewanie.                                                                                                     | Grzejnik płytowy, bez awarii.                                       |
|                                                     | Podłoga                                                                                                                                                                    | Płytki ceramiczne.                                                                                                        | Bez widocznych uszkodzeń, dobrze utrzymane.                         |
|                                                     | Ściany                                                                                                                                                                     | Gładź gipsowa.                                                                                                            | Bez pęknięć, malowane na biał.                                      |
|                                                     | Okna                                                                                                                                                                       | PCV z podwójnymi szybami                                                                                                  | Bez przecieków z dobrze działającymi zamkami.                       |
|                                                     | Drzwi                                                                                                                                                                      | PCV                                                                                                                       | Przeście służbowe.                                                  |
|                                                     | Instalacje elektryczne                                                                                                                                                     | Oświetlenie – oprawy świetłówkowe 2 szt.<br>Wyłączniki – 2 szt.<br>Gniazda elektr. – 1 szt.                               | Oprawy świetłówkowe, gniazdka i wyłączniki bez widocznych usterek.  |
|                                                     | Instalacja wod.– kan.                                                                                                                                                      | Umywalka ceramiczna + bateria ścienna.                                                                                    | Bez widocznych uszkodzeń.                                           |
| <b>Łączna pow. 184,41 m<sup>2</sup></b>             | Ogrzewanie                                                                                                                                                                 | Centralne ogrzewanie.                                                                                                     | Grzejnik żeliwny, bez awarii.                                       |
|                                                     | Stan techniczny poszczególnych pomieszczeń jest zadowalający – zużycie do 30 %. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach i konserwacji. |                                                                                                                           |                                                                     |

....., dnia .....  
(miejscowość)

.....  
(podpis i/-lub pieczęć przedstawiciela PCUZ-ZOZ S.A.)